

Jordprovsanalys

Projekt DP 387 Heby Kommun			
Uppdragsnummer	Uppdragsgivare	Gransk./Tabell	<i>Bilaga</i>
12706893	SWECO Civil AB, Jönköping	Löp-nr	34120
Provtagningsdatum	Provtagningsredskap / Analysmetod	Datum/Sign	2019-07-24
2019-07-02	Skr	Undersökningsdatum	<i>A. Barkan</i> 2019-07-19 - 2019-07-24

Borrhål/ Sektion	Djup [m]	Benämning/ (okulär jordartsklassning SS-EN ISO 14688-1+2) Jordartsförkortning (enl. IEG 2011-05-08)	Den- sitet ρ [t/m ³]	Vatten kvot w [%]	Kon- flyt- gräns w _L [%]	Mtrl typ/ tjäl- klass ¹⁾
SW1901	2.5-3.0	Brungrå något rostfläckig varvig LERA, vCl	(1.71)	40	52	4B/3
	3.0-4.0	Brungrå något rostfläckig varvig LERA med enstaka sandkorn, vCl	(1.71)	40	51	4B/3
	4.0-5.0	Brungrå något rostfläckig varvig LERA med enstaka sandkorn, vCl	(1.66)	47	51	4B/3
SW1903	1.5-2.0	Grå något rostfläckig LERA med enstaka sandkorn, Cl	(1.63)	50	57	4B/3
	2.0-3.0	Grå något rostfläckig LERA, Cl	(1.60)	55	59	4B/3

1) Klassning enl. AMA Anläggning 17

P:\2172\Uppdrag 2019\34120[Skr 190724.xlsx]

